

Návod na použitie okuliarov

Okuliare nepoužívajte v prostredí:

- Kde sú pri práci používané akékoľvek agresívne chemické látky
- Kde sa môžu do priestoru uvoľniť alebo sústavne byť akékoľvek voľne lietajúce prachové alebo iné pevné častice
- Kde je teplota presahujúca pre plastový rám 50°C a kovový rám 65°C
- Kde by mohli byť vystavené nadmernému tlaku alebo inému mechanickému poškodeniu

Dioptrické šošovky (sklá):

- Nevystavujte rýchlym a veľkým zmenám teploty
- Plastové šošovky (sklá) nevystavujte sálavému teplu otvoreného ohňa a podobne
- Čistite pod tečúcou vodou s použitím saponátu alebo tekutého mydla, prípadne k tomu určeným roztokom, nie ultrazvukom!!! Na osušenie použite mikrovláknovú utierku
- Čistenie nasucho, nevhodnou a znečistenou utierkou spôsobí poškodenie šošoviek!
- Zabráňte styku povrchu šošoviek s lúhmi, kyselinami, rozpúšťadlami.

Okuliare:

- Pravidelne čistite len prípravkami a prostriedkami na to určenými
- Prenášajte a uschovávajúajte ich len v pevných puzdrách určených k tomuto účelu
- Nenechávajúajte ich voľne v taškách a vo vreckách oblečenia
- Pri poškodení ich sami neopravujte a netvarujte – čo najrýchlejšie navštívte našu optiku
- Neodkladajte ich na miesta, kde je zvýšené nebezpečenstvo ich poškodenia napr.: palubná doska auta, okraj stola, stolička a pod.
- Nasadzujte a dávajte dolu okuliare vždy s použitím oboch rúk a to súčasne rovnakým ťahom
- Je dobré raz za pol roka urobiť údržbu okuliarov v očnej optike

Rešpektujte informácie očného optika. Nerešpektovaním týchto pokynov a pokynov uvedených v tomto návode, strácate nárok na uplatnenie reklamácie! Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté bežným opotrebovaním okuliarov, ktorá zodpovedá dobe ich použitia.